



KEURINGSRAPPORT GRANULAAT/POEDERSTROOIERS

Agro Businesspark 24, 6708PW Wageningen Tel: 0317-479706 E-mail: info@sklkeuring.nl Internet: www.sklkeuring.nl

De keuring is uitgevoerd door het SKL erkende keuringstation

Nummer 111
Naam Riemens Mechanisatie B.V.
Adres Zachariasweg 3, 4515MC, IJzendijke

SKL keuring in opdracht van

Naam Mtsch.Waverijn
Adres Spanjaardweg 6, 4553 PA, Philippine

Stickernummer 142703 , Goedgekeurd
Gekeurd op 17-04-2020 door J.A. de Feijter
Volgende keuring voor 17-04-2026

Handtekening

Merk, Type Gaspardo, Microgranulatore
Serienummer 139140204 **Bouwjaar** 2013
Aantal tanks 2 stuks **Inhoud tank** 20 liter
Werkbreedte 3 meter **Uitvoering** Mechanisch

A Lekkage

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Statische lekkage (stilstaand) | Goed |
| 2. Dynamische lekkage (werkend) | Goed |

B Doseerunit(s)

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Aandrijving doseerunits | Goed |
| 2. Uitlijning doseeras | Goed |
| 3. Speling doseerrotors | Goed |

C Middelentank

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Conditie | Goed |
| 2. Bevestiging | Goed |
| 3. Deksel | Goed |
| 4. Lediging van de tank | Goed |
| 5. Toegankelijkheid | Goed |
| 6. Closed Transfer Systems (CTS) | N.v.t. |
| 7. Roering | Goed |

D Meet-, controle en regelsystemen

- | | |
|---|------|
| 1. Toestand en functioneren bedieningsorganen | Goed |
| 2. Bereikbaarheid | Goed |

E Slangen en leidingen

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. Verbindingen | Goed |
| 2. Geknipt | Goed |
| 3. Beschadigingen | Goed |
| 4. Vrij van interne obstakels | Goed |
| 5. Bevestiging slangen | Goed |

F Uitbrengsysteem

- | | |
|-------------|------|
| 1. Montage | Goed |
| 2. Conditie | Goed |

G Schijvenstrooiers

- | | |
|--|--------|
| 1. Conditie aandrijving, schijven, schoepen, roerders | N.v.t. |
| 2. Afsluiting functioneert goed en afstelling uitstroomopening functioneert naar behoren | N.v.t. |
| 3. Aandrijving en slijtage roerders | N.v.t. |

H Afgifte/verdeling

- | | |
|--|------|
| 1. Afgifte individueel afgiftepunt vergeleken met gemiddelde afgifte | Goed |
| 2. Dwarsverdeling (optioneel) | Goed |

I Pneumatische systemen

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Ventilator | N.v.t. |
| 2. Luchtslangen/leidingen | N.v.t. |
| 3. Venturi | N.v.t. |
| 4. Mondstukken | N.v.t. |



KEURINGSRAPPORT GRANULAAT/POEDERSTROOIERS

Agro Businesspark 24, 6708PW Wageningen Tel: 0317-479706 E-mail: info@sklkeuring.nl Internet: www.sklkeuring.nl

De keuring is uitgevoerd door het SKL erkende keuringstation

Nummer 111
Naam Riemens Mechanisatie B.V.
Adres Zachariasweg 3, 4515MC, IJzendijke

SKL keuring in opdracht van

Naam Mtsch. Waverijn
Adres Spanjaardweg 6, 4553 PA, Philippine

Stickernummer 142702, Goedgekeurd
Gekeurd op 17-04-2020 door J.A. de Feijter
Volgende keuring voor 17-04-2026

Handtekening

Merk, Type Gaspardo, Microgranulatore
Serienummer 56C00646 **Bouwjaar** 2017
Aantal tanks 8 stuks **Inhoud tank** 20 liter
Werkbreedte 6 meter **Uitvoering** Mechanisch

A Lekkage

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Statische lekkage (stilstaand) | Goed |
| 2. Dynamische lekkage (werkend) | Goed |

B Doseerunit(s)

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Aandrijving doseerunits | Goed |
| 2. Uitlijning doseeras | Goed |
| 3. Speling doseerrotors | Goed |

C Middelentank

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. Conditie | Goed |
| 2. Bevestiging | Goed |
| 3. Deksel | Goed |
| 4. Lediging van de tank | Goed |
| 5. Toegankelijkheid | Goed |
| 6. Closed Transfer Systems (CTS) | Goed |
| 7. Roering | Goed |

D Meet-, controle en regelsystemen

- | | |
|---|------|
| 1. Toestand en functioneren bedieningsorganen | Goed |
| 2. Bereikbaarheid | Goed |

E Slangen en leidingen

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. Verbindingen | Goed |
| 2. Geknikt | Goed |
| 3. Beschadigingen | Goed |
| 4. Vrij van interne obstakels | Goed |
| 5. Bevestiging slangen | Goed |

F Uitbrengsysteem

- | | |
|-------------|------|
| 1. Montage | Goed |
| 2. Conditie | Goed |

G Schijvenstrooiers

- | | |
|---|------|
| 1. Conditie aandrijving, schijven, schoepen, roerders | Goed |
| 2. Afsluiting functioneert goed en afstelling uitstrooioening functioneert naar behoren | Goed |
| 3. Aandrijving en slijtage roerders | Goed |

H Afgifte/verdeling

- | | |
|--|------|
| 1. Afgifte individueel afgiftepunt vergeleken met gemiddelde afgifte | Goed |
| 2. Dwarsverdeling (optioneel) | Goed |

I Pneumatische systemen

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Ventilator | N.v.t. |
| 2. Luchtslangen/leidingen | N.v.t. |
| 3. Venturi | N.v.t. |
| 4. Mondstukken | N.v.t. |